

Passerelle de Travail SPANDECK

Avant utilisation:

- Lire attentivement et respecter les directives de sécurité. Les conserver avec le matériel concerné.
- S'assurer que la passerelle est adaptée au type de travail.
- S'assurer d'une condition physique suffisante. Certaines contre-indications médicales, médication, l'alcool, la drogue pourraient rendre l'utilisation de cet équipement dangereux.
- Lors du transport, en véhicule, l'équipement doit être installé de façon horizontale pour éviter toute déformation.
- Inspecter la passerelle pour vérifier son état et si tous ses composants sont opérationnels avant chaque utilisation. Vérifier l'état et s'assurer de l'absence de déformation ou d'usure anormale de ses constituants.
- Ne pas utiliser une passerelle endommagée.
- Enlever de la passerelle toute matière susceptible d'engendrer des risques, comme peinture fraîche, boue, huile, neige...
- La base de la passerelle doit être sur un plan horizontal, immobile, et solide. La passerelle doit reposer sur des appuis stables et suffisamment résistants pour reprendre la charge et les contraintes imposées par la passerelle chargée.
- Les extrémités de la passerelle doivent dépasser les appuis d'au moins 20cm.
- La distance maximum entre la passerelle et la façade ne peut excéder les 30cm, dans le cas contraire un garde-corps intérieur devra être placé.
- Avant de monter sur la passerelle fixer la passerelle à la hauteur désirée.
- Poser les garde-corps, lisse, sous lisse et plinthe conformément à la réglementation en vigueur.
- La passerelle doit être fixée aux appuis sur lesquels elle repose, de manière à prévenir tout glissement ou basculement.

Utilisation de la passerelle:

- L'utilisateur sera attentif à tout élément se trouvant au-dessus de lui afin de ne pas se blesser
- Interdiction de déplacer la passerelle chargée (personne ou objet).
- Ne pas dépasser la charge admissible ni la classe d'utilisation indiquée sur la passerelle (voir tableau ci-dessous). Tenir compte de la résistance des appuis.
- Ne pas utiliser la passerelle en porte-à-faux.
- Utiliser des chaussures adaptées pour l'usage de ce matériel.
- Ne pas travailler et se pencher par-dessus la lisse, il convient que l'utilisateur ait la taille au dessus de la passerelle et les deux pieds sur cette dernière tout au long de sa tâche.
- Ne pas monter ou s'asseoir sur le garde-corps.
- Ne pas utiliser de siège sur la plate-forme.


Réparation et stockage:

- Les réparations et l'entretien doivent être effectués par une personne compétente.
- Manipuler la passerelle avec précaution, afin de ne pas endommager la structure
- Après emploi, enlever de la passerelle toute matière susceptible d'engendrer des risques.
- Stockage à plat de la passerelle.
- Toute autre utilisation et toute modification sont interdites.

Article	Notre référence	Longueur	Largeur	Poids	Charge admise
Spandeck 7m50	13FA075000	7m50	0m60	55Kg	175Kg/m ²
Spandeck 8m00	13FA08000	8m00	0m60	58Kg	130Kg/m ²

Charges admises

Illustration du montage



Mise en place des poteaux pour Garde-corps



Mise en place des lisses et des sous-lisses



Condamnation d'extrémité

